



## **BRUKSBEGRENSNINGER- LASTETRAKTOR LEVAHN 128**

Ved framføring av Levahn 128 i uriktig kjøreretning, er sikten sterkt begrenset fra førerplass.


Det er derfor innført følgende restriksjoner:

Ved framføring av lastetraktor Levahn 128 i uriktig kjøreretning skal den bemannes med to personer. Kompetanse til utkikksmann er minimum godkjenning som sporskifter.

Ved framføring av annet rullende materiell der det er behov for å tilsette utkikksmann på grunn av redusert sikt, gjelder overnevnte kompetansekrav til utkikksmann.

Jernbaneverket  
Banedivisjonen  
Forsyning Rullende Materiell

Trafikkutøverfunksjon

  
Per Olav Hove

TU-Leder