

E-sirkulære 2013-21

Doculivenummer: 201101220

Dato: 04.09.2013

Beskrivelse:

Utbedring av oljelekasje på HK210.

Informasjon og eventuelt tiltak:

- På grunn av utbedring av oljelekasje på 5 MVA transformator i HK 210 vil krafttransformator i HK 210 bli utkoblet fra og med **23.09.2013** til og med **27.09.2013**.
- Omkobling i 24 KV nettet er derfor nødvendig for å opprettholde spenningen i Oslotunnelen fra og med HK 207 til og med HK 213.
- Disse HK'ene kan forsynes fra HK 203 i Oslo Gate 3, alternativt fra Lysaker eller en kombinasjon av disse innmatingspunktene med dele i HK 211 Skøyen.
- Otera (entreprenøren) gis koblingsmyndighet på 24 kV anlegget i forbindelse med dette arbeidet.

Spørsmål?

Ta kontakt med sakskyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.
Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Sheraz Akhtar, akhshe@jbv.no, tlf: 99153877