

Bane NOR Transport

19.12.2019

### Kontroll av påhengt kost type Holms SH

Etter hendelse der kost av typen Holms SH, løsnet og falt ned i skinnegang under transportkjøring, innfører BN Transport et krav til ekstra kontroll av oppheng/løftemekanisme på denne type koster.

På grunn av at det vil ta noe tid før en nøyere inspeksjon av kostene kan utføres, må førere inntil videre foreta en visuell kontroll for å om mulig avdekke sprekkdannelser på oppheng/løftemekanisme. Kontrollen foretas samtidig med ordinært uttak av maskinen.

Dersom det avdekkes sprekker, skal kost om mulig sikres med kjetting eller stropper og forholdet varsles til DA vakt.



Blå pil på bildet til venstre viser bruddsted som førte til at kosten falt ned under kjøring.

Koster med følgende individnummer er omfattet av denne kontrollen:

1560069A - 1560071A

1560073A - 1560096A

1560102A - 1560105A

1560108A - 1560110A

Spørsmål kan rettes til:

Arvid Andersen,

fagansvarlig utvikling Engineering

Mobil: +47 91675813

E-post: [aa@banenor.no](mailto:aa@banenor.no)

Håvard Vestgren

Avdelingsdirektør

Transport