



Manglende varsling med lok fløyte

Ved km 207,261 – LUNDS HYTTE Plo (Drangedal - Neslandsvatn), klager beboer på gjentatte tilfeller med manglende varsling med lok fløyte.


Planovergangslemmene er fjernet ved denne overgangen, men opprettholdes som planovergang

med tilhørende signal 67B – "Orienteringssignal for planovergang".
Orienteringssignalet har i tillegg signal 67E – "Orienteringssignal dagtid".

Det om erindres at signal 83 – "Tog kommer" skal brukes ved denne planovergangen.

Per Olav Hove
Trafikkutøverfunksjonen

Jernbaneverket
Bane Maskin
E-post: poh@jbv.no


TU-Leder