

E-sirkulære BØ/2012/04

Feil ved bruk av Spenningsindikator TAG2000

Doculivenummer: 201101220


Dato: 06.03.2012

Beskrivelse:

Det er meldt inn flere tilfeller hvor spenningsindikator TAG 2000 (blå type) har feilet, og det anmodes ikke å bruke denne mer noen steder.

Det anbefales å heller bruke TAG 200 (hvit type).

Informasjon:



Spørsmål?

Ta kontakt med sak kyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde.

Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Bane Øst ved Sheraz Akhtar, e-post: akhshe@jbv.no – tele: 99 15 38 77.