

E-sirkulære BØ/2011/08

Midlertidige endringer i koblingsbildet Oslo S og Loenga sommeren 2011

Doculivenummer: 201101220

Dato: 29.05.2011

Beskrivelse:

Vedlagte to tegninger som viser de midlertidige endringene i koblingsbildet på Oslo S og Loenga i forbindelse med totalbrudd Oslo S sommeren 2011.

Informasjon og eventuelt tiltak:

Endringene på Oslo S ble utført natt til 24.06.2011- To nye SI'er tatt i bruk og to SI'er overstroppet. Vedlagt tegning viser de midlertidige endringene på EK.001133.

Endringer på Loenga gjennomført lørdag kveld 25.06/natt til 26.06 – Endringene er som følger: To nye SI på Loenga spor 10 ved henholdsvis dverg 624 og 621 tatt i bruk. Ved behov for spenningssetting av spor 10 gjøres dette vis ZH-403 (EK.001133). Vedlagt tegning viser de midlertidige endringene på EK.001150.

Vedlegg:



EK.001150 Loenga - EK.001133 Oslo S-
midlertidig endring 26.midlertidig endring 24

Spørsmål?

Ta kontakt med sakkyndig driftsleder og/eller faglig leder EI-kraft i ditt baneområde. Ansvarlig redaktør for dette E-sirkulæret: Bane Øst ved Sheraz Akhtar, e-post: akhshe@jbn.no og telefon 99 15 38 77.