

BESKRIVELSE:

Alarmer for Eidsvoll Vending

INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:

HK23 (GMB) ved Eidsvoll Vending er i nå testet og funnet OK.

Alle alarmer og kommandoer til og fra RTU virker etter sin hensikt, og idriftsettelse vil være fra **14.11.14**

