

***BESKRIVELSE:***

---

**Diverse endringer på Østre linje siden 08.09.14*****INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:***

---

**Kråkstad st:**

Kontaktledningsanlegget i spor 2 og 3 samt bryter Z-519 i mast 5105 har blitt fjernet. Bryter Z-514, Z-515 og Z-516 er erstattet med nye skillebrytere og manøvermaskiner, og montert i ny mast 5-06.

**Tomter st:**

Ny kontaktledning er montert i spor 2. Bryter Z-532, Z-533 og Z-534 er erstattet med nye skillebrytere og manøvermaskiner, og montert i ny mast 12-03.

**Spydeberg st:**

Bryter Z-551, Z-552 og Z-553 er erstattet med nye skillebrytere og manøvermaskiner, og montert i ny mast 20-07.

**Askim st:**

Kontaktledning i spor 1 er fjernet fra veksel 1 til km 29,256. Det er montert ny seksjonsisolator i spor 1 ved km 29,500 og det er montert fast jord på ledningen mellom km 29,256 og 29,500 ved mast 29-14. I spor 2 er seksjonsisolatorer og bryter Z-5652 fjernet. Seksjonsisolator ved HSB er erstattet med ny. Bryter Z-564, Z-565 og Z-566 er erstattet med nye skillebrytere og manøvermaskiner og montert i ny mast 29-03.

**Mysen st:**

Det er montert ny forbigangsledning og overstropper i A, og B enden er fjernet. Ny kontaktledning i spor 2 og 3 er montert. I spor 3 er det montert 3 nye seksjonsisolatorer. Nye brytere med jordkniv Z-596 og Z-597 for frakobling av spor 2 er montert i ny mast 39-16. Nye brytere Z-592, Z-593 og Z-594 er montert i mast 39-15. I spor 5 er det satt inn seksjonsisolator og montert ny bryter med jordkniv Z-595 er montert i mast 39-07.

**Oppdaterte Koblingsskjemaer:**[EK.103872](#)[EK.103873](#)[EK.103874](#)