

Bane NOR Transport

13.01.2020

Svak parkeringsbrems på BN-eide SGNS-60-vogner

Ved gjensetting og hensetting av SGNS-60-vogner eid av Bane NOR skal det brukes bremsesko.

Årsak: Parkeringsbremsen virker svært svak på noen vogner til tross for at en trekker til hardt på rattet.

Spørsmål kan rettes til DA-vakt på 913 85 000.

Rune A. Eriksen
Avdelingsdirektør
Transport