

Bane NOR Transport**12.06.2019**

Mulig svikt i mottak av nødalarmer

Lørdag 8. juni oppsto et tilfelle der et tog med MESA 26 CAB-radio ikke mottok test av nødalarmer. Dette er meldt inn som en uønsket hendelse og saken undersøkes.

Følgende gjelder derfor med umiddelbar virkning:

Førere i kjøretøy med MESA 26 CAB-radio skal ha påslått håndholdt togradio i tillegg. Håndholdt togradio behøver ikke være innmeldt med funksjonelt nummer. Dette er for å sikre at tog mottar nødalarmer dersom MESA 26 skulle feile.

Disse kjøretøyene har MESA 26:

- Robel serie 25 (Lt. 11)
- Robel serie 26 (Lt. 11-L)



Spørsmål kan rettes til Bane NOR DROPS ved 916 05 555 eller drops@banenor.no.

Håvard Vestgren

Avdelingsdirektør
Transport