

Bane NOR Transport

30.06.2026

Ved uttak av kjøretøy der ETCS bryter er avstengt skal føreren gjøre følgende:

Hvis Fører påtreffer ETCS bryter avstengt skal Driftsansvarlig (DA) i Transport kontaktes for å avklare om ombordutrustningen er isolert grunnet feil, eller om eventuelt vedlikehold er avsluttet.

Hvis dette kan bekreftes gir DA tiltalelse til å avisolere.

Bestemmelsen blir innarbeidet i Føreres regelbok ved neste revisjon.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Bane NORs Driftsoperative senter (DROPS) på tlf. 916 05555

Rune André Eriksen

Avdelingsdirektør
Transport