

Bane NOR Transport**06.09.2023****Økt antall hendelser med sikring utenfor sperret område**

I det siste ser vi en økning av hendelser der hovedsikkerhetsvakt (HSV)/lokal sikkerhetsvakt (LSV) har sikret seg utenfor disponert område. I august har det vært registrert 10 slike hendelser av totalt 23 så langt i år, 24 totalt i 2022.

Feilen skjer ofte på grunn av tidspress, manglende kjennskap til området, miskommunikasjon med togleder eller TXP og arbeid uten kunngjøring.

Det er viktig at HSV/LSV får tid til å gjøre seg kjent på området før arbeidet starter, med fokus på grenser, signaler og orientering av spor.

Hvis det er usikkerhet rundt hvor man er, kan togleder/TXP kontaktes for å hjelpe til med dette, ved at de for eksempel sperrer et større område før kontaktmagneter legges på, så togleder kan se og bekrefte posisjonen.

Dette vil bidra til å unngå feil og sikre trygge arbeidsforhold.

Spørsmål kan rettes til Drops: drops@banenor.no eller tlf: 91605555

Rune André Eriksen

Avdelingsdirektør
Transport