



Fremføring av tog uten virksom ATC

Fremføring uten virksom ATC defineres som en uønsket hendelse. Hendelsen skal registreres i Synergi.

Regelverk nedfelt i TJN kapittel 7.4.3. er gjeldende, med utfyllende bestemmelser i Førers regelbok JBV. Før kjøring uten virksom ATC skal fører, utarbeide en risikovurdering i form av Sikker Jobb Analyse (SJA). Eventuelt beslutning om kjøring uten virksom ATC tas av Fører i samråd med JBV Drops på tlf:91605555.

Toget tillates da fremført til vedlikeholdsbasen.

1. Togleder skal av fører informeres om hendelsen og beslutningen om å kjøre videre. Ved kjøring inn på annet/nytt toglederområde skal fører sikre at ny togleder er informert.

TU-sirkulære 2-2013 oppheves fra dags dato.

Ovenstående vil bli tatt inn i Jernbaneverkets "Førers Regelbok" ved første revisjon.

Jernbaneverket
Bane Transport
Trafikkutøverfunksjon

Per Olav Hove

Per Olav Hove

TU-Leder