

BESKRIVELSE:

Høyspenningsanlegg i HK-28 (R9) blir spenningsatt 16.03.2015

INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:

- Vil med dette informere om at Eltel setter spenning på høyspentrommet i HK-28 (R9) den 16.03.2015
- Dette medfører at enkelte deler av lavspenningrommet i HK-28 (R9) også blir spenningsatt.
- Se denne E-sirkulære sammen med den tidligere utgitte E-sirkulære [2015-01 om nytt 22 kV fordelingsnett langs dobbelspor Holm - Nykirke](#).