

BESKRIVELSE:**UTISLERING AV SPOR 44 PÅ LODALEN****INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:**

På grunn av jobb på fasade tinehuset i Lodalen utisleres spor 44.

Isolator er satt mellom Z-465 og mot sporveksel 643.

Z-465 legges ut og seksjonsisolator mellom sporveksel 635a-635b overstoppes.

Tidspunkt 24/5-2017 og inntil videre

Merk: 1000v anlegg 5 kan ikke mates over Z-1374.

Bryter Z-1374 er lagt ut.

