


BESKRIVELSE:**Midlertidig endring på Oslo S****INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK:**

Pga av arbeider med riving av gammelt og etablering av nytt åk før sommerbudd på Oslo S vil bryter Z-1055 måtte tas ut av bruk i perioden 04.06.2017 til 17.06.2017.

Bryteren ligger normalt INNE.

Seksjonsisolatoren ved bryteren vil bli overstroppet i perioden.

Entreprenøren (NRC) melder fra til elkraftsentralen når overstropping er montert og når bryteren er i normal funksjon igjen.



E-sirkulære gir informasjon fra sakkyndig driftsleder til personell som jobber med elkraft.

Annet relevant informasjon er tilgjengelig via [Elkraftportalen](#).

Ansvarlig redaktør: Sheraz Akhtar, akhshe@banenor.no, Tlf. +47 991 53 877